

令和7年度 所沢市第2一般廃棄物最終処分場の維持管理の状況に関する情報について

施設名		所沢市第2一般廃棄物最終処分場												
施設住所		埼玉県所沢市大字南永井字井頭1071番1												
項目		内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋め立てた 一般廃棄物 (トン)	焼却残渣	-	-	-	-	-	-	-						
	不燃残渣	-	-	-	-	-	-	-						
	資源ごみ残渣	-	-	-	-	-	-	-						
	覆土	-	-	-	-	-	-	-						
	合計	-	-	-	-	-	-	-						
擁壁の点検	点検を行った年月日	-	-	-	-	-	-	-						
	点検の結果	-	-	-	-	-	-	-						
損壊するおそれがあると 認められた場合の措置	措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-	-						
	措置の内容	-	-	-	-	-	-	-						
遮水工の点検	点検を行った年月日	-	-	-	-	-	-	-						
	点検の結果	-	-	-	-	-	-	-						
遮水効果が低下するお それがあると認められた 場合の措置	措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-	-						
	措置の内容	-	-	-	-	-	-	-						
周縁地下水の水 質検査結果	採取した場所													
	採取した年月日													
	結果の得られた年月日	-	-	-	-	-	-	別紙 1～4 のとおり						
	水質検査結果													
周縁地下水の ダイオキシン類 検査結果	採取した場所													
	採取した年月日	-	-	-	-	-	-	別紙 1～4 のとおり						
	結果の得られた年月日													
	水質検査結果													
水質検査の結果、水質 の悪化が認められた場 合において、原因の調 査その他の生活環境の 保全上、講じた措置	措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-	-						
	措置の内容	-	-	-	-	-	-	-						
放流水の水 質検査結果	採取した場所													
	採取した年月日	-	-	-	-	-	-							
	結果の得られた年月日													
	水質検査結果													
放流水の ダイオキシン類 検査結果	採取した場所													
	採取した年月日	-	-	-	-	-	-	-						
	結果の得られた年月日													
	水質検査結果													
水質検査の結果、水質 の悪化が認められた場 合において、原因の調 査その他の生活環境の 保全上、講じた措置	措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-	-						
	措置の内容	-	-	-	-	-	-	-						
調整池の点検	点検を行った年月日	-	-	-	-	-	-	-						
	点検の結果	-	-	-	-	-	-	-						
損壊するおそれがあると 認められた場合の措置	措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-	-						
	措置の内容	-	-	-	-	-	-	-						
浸出水処理設備の点検	点検を行った年月日	-	-	-	-	-	-	-						
	点検の結果	-	-	-	-	-	-	-						
機能に異常が認められ た場合の措置	措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-	-						
	措置の内容	-	-	-	-	-	-	-						
導入管等の防凍のための 措置の点検	点検を行った年月日	-	-	-	-	-	-	-						
	点検の結果	-	-	-	-	-	-	-						
	有効な防凍のための措 置の状況に異常が認め られた場合の措置	措置を講じた年月日	-	-	-	-	-	-						
	措置の内容	-	-	-	-	-	-	-						
残余の埋立容量の測定	測定日	-	-	-	-	-	-	-						
	残容量(立方メートル)	-	-	-	-	-	-	-						

