令和8年度　河川水測定結果（速報値）

■生活環境項目等

①高橋(水域名：柳瀬川)

採水年月日			R8,4,8	R8,5,13	R8,6,10	R8,7,1	R8,8,5	R8,9,2						
採水時刻			9:25	9:35	9:50	9:40	9:35	9:45						
現場採取項目	天候（前日）		曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り						
	天候（当日）		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ						
	気温	(℃)	13.7	24.6	18.0	25.8	26.9	26.3						
	水温	(℃)	11.7	19.2	18.3	20.8	23.8	23.4						
	水深	(m)	0.07	0.19	0.23	0.15	0.09	0.14						
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）						
	透視度	(m)	>1.000	>1.000	0.598	>1.000	>1.000	>1.000						
	色相		無色	無色	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）						
	臭気		川藻臭（微）	川藻臭（微）	川藻臭（微）	無臭	川藻臭（微）	無臭						
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況						
生活環境項目	pH	－	7.8	7.9	7.8	7.7	8.0	7.7						
	DO	(mg/L)	10	9.8	8.5	8.7	8.3	8.1						
	BOD	(mg/L)	0.7	1.0	0.9	0.6	0.6	0.5						
	SS	(mg/L)	2	2	3	3	2	1						
	大腸菌数	(CFU/100mL)	－	340	－	430	－	420						
その他	導電率	(mS/m)	24	16	19	18	17	19						
要測定指標	有機体炭素	(mg/L)	－	1.9	－	1.1	－	3.0						
備考														

②西ヶ谷戸橋（水域名：柳瀬川）

採水年月日			R8,4,8	R8,5,13	R8,6,10	R8,7,1	R8,8,5	R8,9,2						
採水時刻			9:45	9:55	10:10	10:05	9:55	10:05						
現場採取項目	天候（前日）		曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り						
	天候（当日）		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ						
	気温	(℃)	12.6	22.5	18.6	25.8	26.1	26.2						
	水温	(℃)	10.7	18.2	18.3	21.3	23.6	24.5						
	水深	(m)	0.22	0.19	0.25	0.25	0.12	0.23						
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）						
	透視度	(m)	>1.000	>1.000	>1.000	>1.000	>1.000	>1.000						
	色相		黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	灰黄色・淡（明）						
	臭気		川藻臭（微）	下水臭（微）	下水臭（微）	川藻臭（微）	下水臭（微）	青物臭（微）						
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況						
生活環境項目	pH	－	7.8	8.0	7.8	7.9	8.1	7.7						
	DO	(mg/L)	11	10	8.8	9.1	8.5	8.2						
	BOD	(mg/L)	0.8	0.7	0.8	0.6	0.6	0.5						
	SS	(mg/L)	1	<1	1	1	<1	1						
	大腸菌数	(CFU/100mL)	－	260	－	540	－	960						
その他	導電率	(mS/m)	27	21	22	22	22	19						
要測定指標	有機体炭素	(mg/L)	－	1.4	－	1.0	－	2.4						
備考														

③樋の坪橋（水域名：柳瀬川）

採水年月日			R8,4,8	R8,5,13	R8,6,10	R8,7,1	R8,8,5	R8,9,2						
採水時刻			10:00	10:15	10:40	10:25	10:20	10:35						
現場採取項目	天候（前日）		曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り						
	天候（当日）		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ						
	気温	(℃)	12.8	24.3	18.8	27.1	28.2	28.6						
	水温	(℃)	12.0	20.6	18.7	21.7	25.2	25.3						
	水深	(m)	0.35	0.53	0.65	0.63	0.37	0.54						
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）						
	透視度	(m)	>1.000	>1.000	>1.000	>1.000	>1.000	0.815						
	色相		黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	灰黄色・淡（明）						
	臭気		川藻臭（微）	下水臭（微）	下水臭（微）	無臭	川藻臭（微）	川藻臭（微）						
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況						
生活環境項目	pH	－	7.9	8.0	7.8	7.9	8.1	7.7						
	DO	(mg/L)	11	9.8	9.0	9.4	10	8.6						
	BOD	(mg/L)	0.6	0.6	0.9	<0.5	0.5	0.8						
	SS	(mg/L)	1	2	2	1	<1	1						
	大腸菌数	(CFU/100mL)	－	180	－	1500	－	1700						
その他	導電率	(mS/m)	25	25	23	24	24	18						
要測定指標	有機体炭素	(mg/L)	－	2.3	－	1.3	－	2.7						
備考														

④二柳橋（水域名：柳瀬川）

採水年月日			R8,4,8	R8,5,13	R8,6,10	R8,7,1	R8,8,5	R8,9,2						
採水時刻			11:40	11:05	11:20	10:45	11:45	10:45						
現場採取項目	天候（前日）		曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り						
	天候（当日）		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ						
	気温	(℃)	15.3	23.9	18.0	27.2	31.3	30.5						
	水温	(℃)	13.6	20.4	19.5	22.1	26.7	25.1						
	流量	(m^3/s)	0.37	－	0.65	－	0.06	－						
	水深	(m)	1.06	1.04	1.06	1.06	0.94	1.00						
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）						
	透視度	(m)	>1.000	>1.000	>1.000	>1.000	>1.000	>1.000						
	色相		無色	黄色・淡（明）	無色	黄色・淡（明）	無色	黄色・淡（明）						
	臭気		下水臭（微）	川藻臭（微）	下水臭（微）	下水臭（微）	下水臭（微）	無臭						
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況						
生活環境項目	pH	－	8.0	8.3	7.9	7.9	8.4	7.8						
	DO	(mg/L)	11	10	10	9.9	11	9.0						
	BOD	(mg/L)	0.8	0.9	0.8	0.6	0.6	1.0						
	COD	(mg/L)	2.6	2.7	2.6	1.9	3.1	3.8						
	SS	(mg/L)	1	1	2	<1	2	3						
	大腸菌数	(CFU/100mL)	120	120	2700	310	81	1000						
	全窒素	(mg/L)	3.0	2.7	2.8	2.6	1.8	1.9						
	全リン	(mg/L)	0.086	0.061	0.037	0.025	0.069	0.043						
	全亜鉛	(mg/L)	0.003	－	0.005	－	0.002	－						
	ノニルフェノール	(mg/L)	－	<0.00006	－	－	<0.00006	－						
	LAS	(mg/L)	－	<0.0006	－	－	0.0020	－						
その他	アンモニア性窒素	(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
	リン酸性リン	(mg/L)	0.06	0.05	0.02	0.01	0.04	0.02						
	導電率	(mS/m)	24	23	21	23	24	17						
	塩化物イオン	(mg/L)	9	10	6	7	15	7						
	MBAS	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						
要測定指標	有機体炭素	(mg/L)	1.3	1.5	1.4	1.5	2.1	2.8						
備考					鉄バクテリア 1～2mm片			滞留部鉄バクテリア						

⑤松戸橋（水域名：柳瀬川）

採水年月日			R8,4,8	R8,5,13	R8,6,10	R8,7,1	R8.8.5	R8,9,2						
採水時刻			10:45	10:35	10:55	10:20	11:00	10:20						
現場採取項目	天候（前日）		曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り						
	天候（当日）		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ						
	気温	（℃）	15.6	24.6	18.0	27.4	30.3	31.0						
	水温	（℃）	13.4	20.7	19.1	22.0	25.6	24.7						
	水深	（m）	0.39	0.37	0.53	0.52	0.45	0.45						
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）						
	透視度	（m）	>1.000	>1.000	>1.000	>1.000	>1.000	>1.000						
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	黄色・淡（明）						
	臭気		川藻臭（微）	下水臭（微）	下水臭（微）	洗剤臭（微）	下水臭（微）	無臭						
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況						
生活環境項目	pH	－	7.9	8.2	7.8	7.7	8.0	7.5						
	DO	（mg/L）	12	11	9.6	9.5	12	8.9						
	BOD	（mg/L）	0.6	0.9	1.1	0.9	0.5	1.4						
	SS	（mg/L）	1	<1	<1	<1	1	<1						
	大腸菌数	（CFU/100mL）	－	47	－	300	－	1100						
その他	導電率	（mS/m）	24	23	19	23	23	17						
要測定指標	有機体炭素	（mg/L）	－	2.2	－	0.2	－	2.6						
備考								やや泡あり（1cm サイズ）						

⑥清瀬橋下流（水域名：柳瀬川）

採水年月日			R8,4,8	R8,5,13	R8,6,10	R8,7,1	R8.8.5	R8,9,2						
採水時刻			10:30	10:10	10:40	10:00	10:40	10:00						
現場採取項目	天候（前日）		曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り						
	天候（当日）		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ						
	気温	（℃）	15.4	24.7	18.0	27.6	29.9	29.0						
	水温	（℃）	16.0	21.0	19.0	21.8	23.1	23.2						
	水深	（m）	0.60	0.57	0.82	0.78	0.60	0.65						
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）						
	透視度	（m）	>1.000	>1.000	>1.000	>1.000	>1.000	>1.000						
	色相		無色	無色	無色	無色	無色	無色						
	臭気		川藻臭（微）	下水臭（微）	無臭	川藻臭（微）	川藻臭（微）	無臭						
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況						
生活環境項目	pH	－	7.6	8.0	7.6	7.6	7.8	7.6						
	DO	（mg/L）	11	10	11	9.9	10	11						
	BOD	（mg/L）	0.5	1.0	0.7	<0.5	<0.5	0.7						
	SS	（mg/L）	2	1	2	<1	<1	<1						
	大腸菌数	（CFU/100mL）	－	37	－	210	－	840						
その他	導電率	（mS/m）	22	21	18	24	22	20						
要測定指標	有機体炭素	（mg/L）	－	1.3	－	1.0	－	2.0						
備考														

⑦清柳橋（水域名：柳瀬川）

採水年月日		R8,4,8	R8,5,13	R8,6,10	R8,7,1	R8.8.5	R8,9,2						
採水時刻		9:50	9:30	10:00	9:20	10:00	9:25						
現場採取項目	天候（前日）	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り						
	天候（当日）	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ						
	気温 （℃）	15.9	24.3	17.5	27.4	32.3	28.8						
	水温 （℃）	15.1	20.2	19.0	21.8	24.1	22.5						
	水深 （m）	0.65	0.52	0.61	0.54	0.59	0.58						
	採取位置	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）						
	透視度 （m）	>1.000	>1.000	0.429	>1.000	>1.000	>1.000						
	色相	無色	無色	灰黄色・中	無色	無色	無色						
	臭気	無臭	川藻臭（微）	無臭	無臭	無臭	川藻臭（微）						
	流況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況						
生活環境項目	pH －	7.5	7.9	7.5	7.5	7.8	7.6						
	DO （mg/L）	10	11	9.4	9.8	10	10						
	BOD （mg/L）	0.6	1.1	1.1	0.5	0.5	0.8						
	SS （mg/L）	1	1	5	<1	<1	1						
	大腸菌数 （CFU/100mL）	－	34	－	110	－	910						
その他	導電率 （mS/m）	25	26	16	25	25	25						
要測定指標	有機体炭素 （mg/L）	－	1.3	－	0.9	－	2.3						
備考				濁り多し									

⑧狭山湖橋（水域名：東川）

採水年月日		R8,4,8	R8,5,13	R8,6,10	R8,7,1	R8.8.5	R8,9,2						
採水時刻		9:05	9:00	9:30	9:05	9:20	9:05						
現場採取項目	天候（前日）	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り						
	天候（当日）	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ						
	気温 （℃）	13.5	21.6	17.8	27.6	26.7	26.2						
	水温 （℃）	11.8	18.4	18.3	21.1	23.8	23.6						
	水深 （m）	0.12	0.16	0.20	0.20	0.15	0.11						
	採取位置	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）						
	透視度 （m）	0.743	>1.000	0.418	>1.000	0.553	0.414						
	色相	灰黄色・淡（明）	無色	灰黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	灰黄色・淡（明）	灰黄色・中						
	臭気	下水臭（微）	下水臭（微）	下水臭（中）	下水臭（微）	下水臭（微）	下水臭（強）						
	流況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況						
生活環境項目	pH －	7.5	7.5	7.4	7.4	7.9	7.6						
	DO （mg/L）	7.8	7.3	7.3	7.6	7.4	5.8						
	BOD （mg/L）	8.3	4.3	4.7	2.8	3.6	4.0						
	SS （mg/L）	6	<1	5	1	1	6						
	大腸菌数 （CFU/100mL）	9600	5500	17000	2900	5200	52000						
その他	アンモニア性窒素 （mg/L）	2.5	1.0	0.7	0.6	0.6	0.5						
	導電率 （mS/m）	32	29	24	29	32	28						
	塩化物イオン （mg/L）	18	15	10	13	21	14						
要測定指標	有機体炭素 （mg/L）	－	3.6	－	1.8	－	4.6						
備考													

♦網掛け部分は環境管理目標と比較した場合の超過を示しています。

⑨弘法橋（水域名：東川）

採水年月日			R8,4,8	R8,5,13	R8,6,10	R8,7,1	R8.8.5	R8,9,2						
採水時刻			10:25	10:50	11:15	11:05	10:45	11:05						
現場採取項目	天候（前日）		曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り						
	天候（当日）		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ						
	気温	(℃)	15.8	24.7	20.4	26.2	29.1	30.0						
	水温	(℃)	14.7	25.6	18.8	22.7	28.2	27.5						
	水深	(m)	0.16	0.26	0.21	0.24	0.19	0.15						
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）						
	透視度	(m)	>1.000	>1.000	0.485	0.545	0.612	0.255						
	色相		黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・中	灰黄色・淡（明）	灰黄色・淡（明）	灰黄色・中						
	臭気		下水臭（微）	下水臭（微）	下水臭（中）	下水臭（微）	下水臭（微）	下水臭（中）						
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況						
生活環境項目	pH	－	8.9	8.8	8.1	8.1	8.4	7.9						
	DO	(mg/L)	14	15	10	9.9	12	9.3						
	BOD	(mg/L)	2.2	1.2	1.0	1.0	0.9	1.8						
	SS	(mg/L)	4	1	5	3	2	10						
	大腸菌数	(CFU/100mL)	－	1900	－	620	－	2700						
その他	導電率	(mS/m)	31	32	23	24	24	19						
要測定指標	有機体炭素	(mg/L)	－	3.0	－	1.5	－	5.9						
備考														

♦網掛け部分は環境管理目標と比較した場合の超過を示しています。

⑩中橋（水域名：東川）

採水年月日			R8,4,8	R8,5,13	R8,6,10	R8,7,1	R8,8,5	R8,9,2						
採水時刻			9:15	8:30	8:40	8:30	9:00	8:45						
現場採取項目	天候（前日）		曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り						
	天候（当日）		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ						
	気温	(℃)	12.1	22.7	17.5	26.3	27.6	27.8						
	水温	(℃)	11.2	18.3	19.0	22.1	23.9	24.8						
	流量	(㎥/s)	0.0	－	0.17	－	0.03	－						
	水深	(m)	0.20	0.18	0.15	0.24	0.14	0.14						
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）						
	透視度	(m)	>1.000	0.635	0.579	0.593	>1.000	0.374						
	色相		黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	灰黄色・中	黄色・中	黄色・淡（明）	灰黄色・中						
	臭気		下水臭（微）	下水臭（微）	下水臭（微）	下水臭（微）	下水臭（微）	下水臭（中）						
	流況		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況						
生活環境項目	pH	－	7.6	8.0	7.5	7.8	8.1	7.4						
	DO	(mg/L)	10	9.6	8.3	9.8	8.3	6.1						
	BOD	(mg/L)	1.2	1.9	2.1	1.4	0.8	5.1						
	COD	(mg/L)	5.4	5.5	4.7	3.9	4.7	9.1						
	SS	(mg/L)	<1	1	5	6	1	12						
	大腸菌数	(CFU/100mL)	300	450	13000	1400	210	180000						
	全窒素	(mg/L)	2.6	3.0	2.7	4.8	1.7	5.0						
	全リン	(mg/L)	0.093	0.11	0.10	0.12	0.097	0.24						
	全亜鉛	(mg/L)	0.01	－	0.027	－	0.006	－						
	ノニルフェノール	(mg/L)	－	<0.00006	－	－	<0.00006	－						
	LAS	(mg/L)	－	0.0013	－	－	0.0015	－						
その他	アンモニア性窒素	(mg/L)	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	1.3						
	リン酸性リン	(mg/L)	0.06	0.09	0.05	0.09	0.06	0.13						
	導電率	(mS/m)	45	26	13	25	25	30						
	塩化物イオン	(mg/L)	69	16	5	10	16	36						
	MBAS	(mg/L)	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	0.02						
要測定指標	有機体炭素	(mg/L)	4.3	4.6	3.0	2.0	4.0	6.1						
備考							藻多し	藻多し やや濁りあり						

⑪城下橋（水域名：東川）

採水年月日		R8,4,8	R8,5,13	R8,6,10	R8,7,1	R8,8,5	R8,9,2						
採水時刻		10:05	9:40	10:10	9:30	10:15	9:35						
現場採取項目	天候（前日）	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り						
	天候（当日）	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ						
	気温 （℃）	15.7	24.5	17.5	27.4	32.3	28.8						
	水温 （℃）	14.8	18.4	19.1	22.7	22.4	22.3						
	水深 （m）	0.08	0.11	0.18	0.58	0.21	0.36						
	採取位置	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）						
	透視度 （m）	>1.000	>1.000	0.295	>1.000	>1.000	>1.000						
	色相	無色	無色	灰黄色・中	無色	無色	黄色・淡（明）						
	臭気	川藻臭（微）	無臭	無臭	無臭	無臭	下水臭（微）						
	流況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況						
生活環境項目	pH －	6.9	7.3	7.4	7.7	7.9	7.7						
	DO （mg/L）	7.0	4.2	10	8.6	9.8	9.1						
	BOD （mg/L）	<0.5	0.9	1.7	0.7	0.6	0.6						
	SS （mg/L）	<1	3	12	<1	1	1						
その他	導電率 （mS/m）	30	31	11	28	29	30						
要測定指標	有機体炭素 （mg/L）	－	0.7	－	1.8	－	2.8						
備考			藻多し	濁り多し									

◆網掛け部分は環境管理目標と比較した場合の超過を示しています。

⑫金井沢橋（水域名：不老川）

採水年月日		R8,4,8	R8,5,13	R8,6,10	R8,7,1	R8,8,5	R8,9,2						
採水時刻		8:40	8:30	9:00	8:45	8:55	8:40						
現場採取項目	天候（前日）	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り						
	天候（当日）	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ						
	気温 （℃）	13.8	20.6	17.1	28.3	26.1	25.3						
	水温 （℃）	12.7	17.9	17.5	19.9	21.5	20.8						
	流量 （m^3/s）	0.1	－	0.25	－	0.13	－						
	水深 （m）	0.08	0.16	0.22	0.24	0.17	0.27						
	採取位置	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）						
	透視度 （m）	>1.000	>1.000	>1.000	>1.000	>1.000	>1.000						
	色相	黄色・淡（明）	無色	黄色・淡（明）	無色	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）						
	臭気	川藻臭（微）	下水臭（微）	下水臭（中）	無臭	川藻臭（微）	川藻臭（微）						
	流況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況						
生活環境項目	pH －	7.3	7.6	7.2	7.2	7.3	7.3						
	DO （mg/L）	10	9.4	8.2	8.8	9.2	8.3						
	BOD （mg/L）	1.6	1.1	1.1	1.0	0.8	0.8						
	COD （mg/L）	4.7	－	2.7	－	2.9	－						
	SS （mg/L）	1	<1	<1	<1	1	2						
	大腸菌数 （CFU/100mL）	540	360	440	240	60	180						
	全窒素 （mg/L）	7.0	－	7.3	－	6.6	－						
	全リン （mg/L）	0.39	－	0.12	－	0.10	－						
その他	アンモニア性窒素 （mg/L）	1.0	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1						
	導電率 （mS/m）	39	31	29	28	34	29						
	塩化物イオン （mg/L）	34	19	15	12	27	15						
要測定指標	有機体炭素 （mg/L）	－	1.8	－	1.2	－	1.5						
備考													